

### Anexa 3.2 (ACTUALIZATA LA 01.12.2020)

#### Listă mijloace de transport utilizate de către S.C. SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI S.A. în prestarea transportului public local

Nr. crt.	Nr.înmatr./Nr. înreg. vehicul	Nr. inv.	Categorie	Marca auto	Tip auto	Motor Euro	An fabr.	Cap. de transp./Nr.locuri	Lungime (m)	Nr. axe	Nivel zgomot (dB(A)) în mers (dB(A))	Nr. uși de acces	Climatizare CL	Afisaaj indicatori info călători	Monitor Infor-matizare MI	Platforma dizab. Pdiz	GPS	Microfon șofer MIC	Validatoare carduri Vc
1	B.101.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
2	B.102.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
3	B.103.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
4	B.104.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
5	B.105.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
6	B.106.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
7	B.107.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
8	B.108.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
9	B.109.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
10	B.110.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E6	2016	25/ 70	9.5	2	79	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
11	IF.90.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B902	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
12	IF.91.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
13	IF.92.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
14	IF.93.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
15	IF.94.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
16	IF.95.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
17	IF.96.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
18	IF.97.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
19	IF.98.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
20	IF.99.PVL	-	Autobuz	ISUZU	B907	E5	2014	25/ 70	9.5	2	75	3	—	da	—	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
21	IF.16.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

22	IF.28.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
23	IF.46.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
24	IF.49.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
25	IF.79.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
26	IF.80.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
27	IF.89.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
28	IF.94.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
29	IF.95.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
30	IF.96.STV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
31	IF.52.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
32	IF.49.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
33	IF.54.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
34	IF.56.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
35	IF.59.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
36	IF.57.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
37	IF.58.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
38	IF.47.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
39	IF.48.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
40	IF.53.PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
41	IF.04.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
42	IF.06.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
43	IF.08.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
44	IF.12.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
45	IF.13.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
46	IF.14.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
47	IF.15.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
48	IF.16.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
49	IF.17.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
50	IF.18.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/81	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

51	IF.39.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
52	IF.40.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
53	IF.41.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
54	IF.42.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
55	IF.43.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
56	IF.44.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
57	IF.45.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
58	IF.46.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
59	IF.47.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
60	IF.48.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
61	IF.49.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
62	IF.50.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
63	IF.51.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
64	IF.52.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
65	IF.53.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
66	IF.54.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
67	IF.55.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
68	IF.56.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
69	IF.57.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
70	IF.58.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
71	IF.59.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
72	IF.60.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
73	IF.61.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
74	IF.62.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
75	IF.63.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
76	IF.64.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
77	IF.65.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	38/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
78	IF.66.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
79	IF.68.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
80	IF.67.POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

81	IF 72 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
82	IF 73 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
83	IF 74 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
84	IF 75 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
85	IF 76 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
86	IF 77 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
87	IF 78 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
88	IF 79 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
89	IF 81 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
90	IF 82 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
91	IF 83 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
92	IF 84 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
93	IF 86 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
94	IF 87 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
95	IF 89 PVL	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
96	IF 10 POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
97	IF 12 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
98	IF 13 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
99	IF 14 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
100	IF 15 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
101	IF 17 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
102	IF 18 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
103	IF 20 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
104	IF 21 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
105	IF 22 NFD	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
106	IF 94 POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
107	IF 95 POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
108	IF 96 POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
109	IF 97 POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
110	IF 98 POV	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

111	XMGDE0 2FS0H01 7156	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
112	XMGDE0 2FS0H01 7128	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
113	XMGDE0 2FS0H01 7305	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
114	XMGDE0 2FS0H01 7327	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
115	XMGDE0 2FS0H01 7188	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
116	XMGDE0 2FS0H01 7185	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
117	XMGDE0 2FS0H01 7334	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
118	XMGDE0 2FS0H01 7132	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
119	XMGDE0 2FS0H01 7138	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
120	XMGDE0 2FS0H01 7167	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
121	XMGDE0 2FS0H01	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

	7347																		
122	XMGDE0 2FS0H01 7155	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
123	XMGDE0 2FS0H01 7344	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
124	XMGDE0 2FS0H01 7134	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
125	XMGDE0 2FS0H01 7322	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
126	XMGDE0 2FS0H01 7151	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
127	XMGDE0 2FS0H01 7325	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
128	XMGDE0 2FS0H01 7122	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
129	XMGDE0 2FS0H01 7169	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc
130	XMGDE0 2FS0H01 7346	-	Autobuz	VDL	VBH020	E5/6	2008	36/80	12	2	75	2	-	da	-	Pdiz.	GPS	MIC	Vc

\*Lista se actualizeaza/modifica la solicitarea operatorului, cu respectarea obligatorie de către vehicule a condițiilor prevăzute în anexa 3.1, cu obținerea avizului din partea ADTPBI și cu informarea trimestrială a Consiliului Director al ADTPBI.”